

Informe de irregularidades/deficiencias detectadas

1. Información general de la visita					
Fecha:	15 de octubre de 2025		Hora:	10H30	
Provincia:	AZUAY	Cantón:	SANTA ISABEL	Sector:	Mollopongo, límite entre las provincias de Azuay y El Oro
Área:	Gobernador del Azuay, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Secretaría de Gestión de Riesgos zonal 6, Ministerio de Inclusión Social				
Lugar:	Puente Mollopongo,				
2. Objetivo de la visita					
<p>Verificar en territorio los hechos acontecidos tras la explosión ocurrida en el Puente Mollopongo, constatar el estado de la infraestructura afectada y coordinar con las entidades competentes la respuesta inmediata de seguridad, asistencia y control vial.</p> <p>Asimismo, se buscó articular acciones conjuntas entre la Gobernación del Azuay, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el fin de garantizar la protección ciudadana y la continuidad de la conectividad vial en la zona sur de la provincia.</p>					
3. Situación General					
<p>En horas de la madrugada del 15 de octubre de 2025, se registró una detonación con artefactos explosivos (cilindros de gas y materiales inflamables) en el Puente Mollopongo, ubicado en el kilómetro 123 de la vía Cuenca–Girón–Pasaje.</p> <p>El evento ocasionó daños estructurales parciales al puente y afectaciones materiales a vehículos que transitaban por el sector, incluyendo un bus interprovincial, cuyo conductor resultó herido.</p> <p>La Policía Nacional acordonó el área e inició las pericias correspondientes, mientras que personal del GIR y Fuerzas Armadas procedió a verificar la inexistencia de otros artefactos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO) dispuso la inspección técnica de la estructura y la suspensión temporal del tránsito vehicular por razones de seguridad.</p> <p>El hecho se encuentra bajo investigación por presunto acto de terrorismo, dentro del contexto de los recientes atentados con explosivos registrados en distintas vías nacionales.</p>					
4. Resultados					
Irregularidades/Deficiencias		Fuente/ Causa		Recomendación	

<p>Falta de control preventivo en puntos estratégicos de la red vial, lo que permitió la colocación de artefactos sin detección previa.</p>	<p>Falta de control preventivo en puntos estratégicos de la red vial, lo que permitió la colocación de artefactos explosivos sin detección previa.</p> <p>Ausencia de cámaras de videovigilancia operativas en el tramo comprendido entre Santa Isabel y el Puente Mollopongo, lo que dificulta la identificación de los responsables.</p> <p>Deficiente señalización y desvíos luego del incidente, generando congestión y confusión en los primeros momentos posteriores a la explosión.</p>	<p>Fortalecer los controles interinstitucionales en las vías principales del Azuay, con presencia conjunta de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito.</p> <p>Gestionar ante el ECU 911 y el Ministerio del Interior la instalación de cámaras de videovigilancia en tramos críticos y puentes estratégicos.</p> <p>Implementar un protocolo provincial de respuesta rápida ante emergencias con explosivos o amenazas similares, con tiempos de reacción definidos.</p> <p>Solicitar al MTOP la evaluación estructural integral del Puente Mollopongo y la ejecución prioritaria de obras de reforzamiento o sustitución de elementos comprometidos.</p>
---	--	---

5. Anexo Fotográfico



6. Medios de verificación

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=854149857180574

	Nombre / Cargo	Firma
Elaborado por:	Ab. Mgst. Nancy Alvarado Toral Analista Jurídica Gobernación del Azuay	
Aprobado por:	Dr. Mgs. Xavier Eduardo Bermúdez López Gobernador del Azuay	