

Informe de irregularidades/deficiencias detectadas

1. Información general de la visita					
Fecha:	25 de septiembre de 2025	Hora:	10H30		
Provincia:	AZUAY	Cantón:	GUACHAPALA	Sector:	SACRE
Área:	Gobernador del Azuay, Ministerio de Infraestructura y Transporte, Secretaría de Gestión de Riesgos zonal 6, Ministerio de Inclusión Social y la Alcaldía de Guachapala				
Lugar:	SACRE- GUACHAPALA				
2. Objetivo de la visita					
<p>La visita a Guachapala el 25 de septiembre de 2025, tuvo como objetivo principal inspeccionar el tramo Sacre de la vía E40, disponiéndose de manera inmediata el contingente institucional necesario para la atención de la emergencia, con el apoyo logístico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paute, el cual facilitará volquetes para la ejecución de los trabajos dirigidos a estabilizar el sector y garantizar la seguridad de los moradores.</p> <p>En ejercicio de las competencias correspondientes, se adoptaron de forma prioritaria las acciones iniciales orientadas a la estabilización del talud, disponiéndose la intervención de la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Empresa Eléctrica y demás entidades competentes del Gobierno Nacional.</p> <p>El deslizamiento ocasionó afectaciones a viviendas, viveros y a la transitabilidad vehicular en los cantones Guachapala, Amaluza y Sevilla de Oro. Cabe señalar que la vía carece de variante, razón por la cual las personas damnificadas no cuentan con un paso alternativo.</p> <p>En atención a la situación de vulnerabilidad, se procederá a la entrega de enseres y asistencia humanitaria a los afectados, conforme a la normativa vigente en materia de gestión de riesgos y atención a emergencias.</p>					
3. Situación General					
<p>En el cantón de Guachapala, provincia del Azuay, se registró un macrodeslizamiento en la comunidad de Sacre, ocurrido la noche del 15 de septiembre de 2025, como consecuencia de las intensas lluvias que azotaron la zona. Este fenómeno natural dejó incomunicados los cantones de Guachapala, El Pan, Sevilla de Oro y los cantones orientales.</p>					

4. Resultados

Irregularidades/Deficiencias	Fuente/ Causa	Recomendación
<p>Por la mala utilización del suelo por los cultivos y ante una intensa cantidad de precipitaciones se desbordo el talud de la vía E40 sectro Sacre, del cantón Guachapala</p>	<p>Deslizamiento a causa de las intensas lluvias de la zona</p>	<p>Constatación de la situación con la respuesta inmediata de las instituciones del estado.</p>

5. Anexo Fotográfico



6. Medios de verificación

<https://www.facebook.com/reel/1673628523307229>

	Nombre / Cargo	Firma
Elaborado por:	Ab. Mgst. Nancy Alvarado Toral Analista Jurídica Gobernación del Azuay	
Aprobado por:	Dr. Mgs. Xavier Eduardo Bermúdez López Gobernador del Azuay	