

FICHA DE SEGUIMIENTO - INDICADORES INSTITUCIONALES

| | |
|--------------------------|------------|
| Fecha de reporte: | 2026-04-01 |
|--------------------------|------------|

1. UNIDAD OPERATIVA

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gobernación: | Gobernación Azuay |
|---------------------|-------------------|

2. INDICADOR

| | |
|--|--|
| Objetivo estratégico institucional: | Incrementar los mecanismos de prevención de conflicto y gobernabilidad |
| Nombre del indicador: | Deficiencias en servicios públicos |
| Método de cálculo: | (Número informes sobre los servicios públicos gestionados / Número de informes de deficiencias en servicios públicos levantados) X 100 |
| Periodicidad / Frecuencia: | MENSUAL |

3. METAS Y RESULTADOS

| | |
|--|---|
| Periodo reportado: | 2026 - Marzo |
| Número de informes de deficiencias en servicios públicos levantados | 1.00 |
| Número de informes sobre los servicios públicos gestionados | 1.00 |
| Cumplimiento: | 100.00% |
| Fuente de verificación: | Informes de deficiencias e irregularidades detectadas |
| Análisis del resultado | Limitada accesibilidad vial estructural, lo que incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos. • Insuficiente capacidad de respuesta inmediata terrestre, debido al aislamiento geográfico de las comunidades. • Débil infraestructura de prevención y mitigación de riesgos, particularmente en zonas cercanas a cauces hídricos. • Dependencia de medios extraordinarios (aéreos) para la provisión de asistencia humanitaria. |
| Causas que afectan el resultado del indicador: | Fenómenos hidrometeorológicos intensos (precipitaciones prolongadas) propios de la temporada invernal. • Incremento del caudal de ríos y quebradas, provocando desbordamientos. • Condiciones geográficas y topográficas de la parroquia, caracterizadas por zonas de difícil acceso y alta susceptibilidad a deslizamientos. • Insuficiente intervención estructural previa en infraestructura vial y de contención, lo que incrementa el nivel de riesgo. |
| Acciones preventivas / correctivas | En virtud de lo observado, se emiten las siguientes recomendaciones de carácter técnico-administrativo: • Fortalecer la planificación preventiva, mediante la ejecución de obras de mitigación (muros de contención, encauzamiento de ríos, estabilización de taludes). • Implementar un plan integral de mantenimiento vial, con intervención permanente en las rutas de acceso a parroquias rurales vulnerables. • Consolidar protocolos de respuesta interinstitucional, que incluyan mecanismos |



4. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

Aprobado Por:

Xavier Eduardo Bermudez Lopez
Gobernación Azuay

5. ANEXOS

INFORME DE IRREGULARIDADES Y DEFICIENCIAS GOB AZUAY MARZO 2026