

## Informe de irregularidades/deficiencias detectadas

1. Información general de la visita					
Fecha:	20 de agosto de 2025		Hora:	16H30	
Provincia:	AZUAY	Cantón:	PUCARÁ	Sector:	SARAYUNGA
Área:	Pueblo de Sarayunga, CELEC, Gobernador del Azuay, Jefatura Política de Pucará, Secretaría de Gestión de Riesgos zonal 6.				
Lugar:	GAD PUCARÁ, SECTOR SARAYUNGA				
2. Objetivo de la visita					
<p>La visita a Sarayunga el 20 de agosto de 2025, tuvo como objetivo principal inspeccionar y evaluar la situación alertada por los moradores y las autoridades sobre la emergencia generada por filtraciones de agua. Esta inspección buscaba determinar el alcance de las filtraciones, confirmar si habían provocado un evento de inundación o desbordamiento en la zona, y coordinar acciones de respuesta inmediata para mitigar los riesgos, proteger a la población y salvaguardar la infraestructura de la central.</p>					
3. Situación General					
<p>Con alertas por parte de los moradores, la jefe Político y el Alcalde de Pucará; se presentó una emergencia en Sarayunga debido a las alertas de los residentes y autoridades sobre posibles filtraciones de agua de la hidroeléctrica Minas-San Francisco. Se buscó confirmar si el evento había causado daños, constatando la situación e informando a la comunidad la respuesta inmediata de las instituciones del estado.</p>					
4. Resultados					
Irregularidades/Deficiencias		Fuente/ Causa		Recomendación	
Posible inundación o desbordamiento en la zona de Sarayunga		Filtraciones de agua		Constatación de la situación e informando a la comunidad la respuesta inmediata de las instituciones del estado.	

## 5. Anexo Fotográfico



## 6. Medios de verificación

<https://x.com/goberazuay/status/1958351135003042054/photo/1>

	Nombre / Cargo	Firma
<b>Elaborado por:</b>	Ab. Mgst. Nancy Alvarado Toral Analista Jurídica Gobernación del Azuay	
<b>Aprobado por:</b>	Dr. Mgs. Xavier Eduardo Bermúdez López Gobernador del Azuay	